



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม

ที่ อต ๗๔๘๐๑/ ๓๒๓

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวงแก้มหอม

ด้วยงานสาธารณสุข สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม ดำเนินการสำรวจสภาพน้ำ/สภาพปัญหาการน้ำเสียเพื่อจัดทำฐานข้อมูลสภาพปัญหาการน้ำเสีย จากการสำรวจปัญหาการน้ำเสียในพื้นที่ หมู่ที่ ๔ ๕ ๖ ๗ ๑๐ ๑๔ ๑๕ และ ๑๖ พบว่า หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๗ พบปัญหาการน้ำเสียจากการเลี้ยงปลุสัตว์ (ฟาร์มสุกร) ซึ่งยังไม่มีกรบำบัดที่ได้มาตรฐาน จึงทำให้ส่งกลิ่นเหม็น ส่วนสภาพน้ำเสียภายในชุมชน ส่วนใหญ่จะเป็นน้ำที่ผ่านการใช้ในแต่ละครัวเรือนที่ใช้ในกิจกรรมแต่ละบ้านแล้วปล่อยลงสู่รางระบายน้ำ ไหลรวมกันลงสู่พื้นที่ต่ำ แต่ยังไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการน้ำเสีย

งานสาธารณสุข สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม จึงขอรายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาการน้ำเสียในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประกอบการวิเคราะห์ พิจารณาในการบริหารจัดการปัญหาการน้ำเสียในชุมชน รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศิริประภา พิณีจมนตรี)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....

(นายคำพอง แคนอินทร์)  
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม

(ลงชื่อ).....

(นายสัญญา สายสิงห์)  
ปลัดเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม

/ความเห็น...

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลหนองแวงแก้มหอม

---

(ลงชื่อ) 

( นายโกมล พิณจมนตรี )

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวงแก้มหอม

**ฐานข้อมูลสภาพปัญหาหน้าเสี่ยในพื้นที่**  
**เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มทอง ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี**  
**ข้อมูลสำรวจ ณ เดือน มกราคม ๒๕๖๘**

สาเหตุของน้ำเสี่ย	พื้นที่ประสบปัญหา										หมายเหตุ	
	หมู่ที่ ๔	หมู่ที่ ๕	หมู่ที่ ๖	หมู่ที่ ๗	หมู่ที่ ๑๐	หมู่ที่ ๑๔	หมู่ที่ ๑๕	หมู่ที่ ๑๖	หมู่ที่ ๑๗	หมู่ที่ ๑๘		
น้ำเสี่ยจากบ้าน ร้านค้า สถานประกอบการและอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
น้ำเสี่ยจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-
ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การรั่วซึมที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

พบน้ำเสียการบำบัดอย่างถูกต้องและรายงานตามแบบ ทส.๒ ให้กับเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ  
 ไม่พบน้ำเสีย

ลงชื่อ.....ผู้สำรวจ  
 นางสาวสุกานดา ระหะ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

ลงชื่อ.....ผู้สำรวจ  
 นางสาวศิริประภา พิณจมนตรี

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ